


*In corrispondenza dell'intersezione i veicoli saranno incanalati, con apposita segnaletica, nelle corsie di nuova realizzazione.
Sarà dunque necessaria la massima attenzione da parte degli utenti poiché, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, potranno variare i percorsi necessari allo spostamento nell'area dell'intersezione*



A lavori ultimati la nuova intersezione si presenterà come riportato nel disegno.



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO



PROVINCIA
DI
FIRENZE

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA'



COMUNE DI
SIGNA


***S.R. 66 "Pistoiese" – S.R. 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio"
Realizzazione di rotonde di superficie
in Località "Indicatore"***



Deviazioni ai flussi veicolari

*I lavori per la realizzazione delle rotatorie in località Indicatore sono stati quasi completati per quanto concerne le aree esterne alla carreggiata stradale.
Secondo quanto concertato già in fase di progettazione, è prossimo l'inizio dei lavori sulle attuali strade e la deviazione dei flussi veicolari secondo percorsi alternativi.
Al fine di ridurre i disagi è stato previsto un piano di segnalamento per informare gli utenti dell'intersezione delle deviazioni previste a seconda delle loro percorrenze.*

NEL DISEGNO SONO SCHEMATICAMENTE RIPORTATE LE DEVIAZIONI AI FLUSSI DI TRAFFICO IN PROSSIMITÀ' ED IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE



L'entrata in funzione del nuovo sistema circolatorio e la durata dello stesso verrà segnalata per mezzo dei giornali e della cartellonistica che verrà disposta sui percorsi